

FICHA TÉCNICA

PEGANTE con latex HUNE SOLUCIONES E INGENIERÍA PORCELANATO



RENDIMIENTO APROXIMADO

2,5 - 7 kg/m²

El valor puede cambiar según el formato empleado, la nivelación y la experiencia del aplicador.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO, es un mortero de pega con latex base polvo, de color blanco o gris que solo requiere agua. Formulado para una aplicación en capa gruesa o delgada.

2. USO

Mezcla en polvo especial para la instalación de cerámica y gres de mediana y alta absorción y/o anclaje en pisos y paredes (No incluye revestimientos vitrificados o porcelánicos). Cumple la norma NTC 6050-2

3. VENTAJAS

- ⚙ Económico y rendidor
- ⚙ Solo requiere agua. Fácil aplicación y mezclado.
- ⚙ No se requiere remojar las baldosas.
- ⚙ No presenta agrietamientos, ni descuelgues.
- ⚙ Material de alto relleno con buenas resistencias mecánicas y excelente adherencia.
- ⚙ Excelente tiempo abierto, para una adecuada aplicación del producto con tiempos mejorados.
- ⚙ Permite modificaciones durante la aplicación o instalación.
- ⚙ Ideal para la instalación sobre sustratos tales como losas de hormigón, cerámica, placa de cemento, pañetes o revoques, cemento curado y morteros base cemento.

4. PRESENTACIÓN

EL PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO, se presente en saco de polipropileno laminado de 25 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, estibado, separado del piso y de las paredes. El producto presenta 8 meses de vigencia a partir de su fabricación, conservado en zonas secas y en su empaque original.

6. PROPIEDADES

Consistencia	Polvo
Ph de la mezcla	10 Aprox.
Preparación mezcla	1 parte de agua por 3 partes de producto
Tiempo de reposo	5 min aprox.
Tiempo Abierto	20 a 25 min.
Tiempo en recipiente	<1 horas
Temp. en aplicación	5°C a 30°C
Curado Final	28 días
Color	Blanco o Gris Claro

NOTA: Valores promedios típicos para el producto pueden presentar variaciones. El desempeño del producto dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

Nota: la información de esta Ficha Técnica, esta presente a cambios sin previo aviso



Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co

FICHA TÉCNICA

PEGANTE con latex


HUNE
 SOLUCIONES E INGENIERÍA

PORCELANATO

6. RENDIMIENTO APROXIMADO

FORMATO (cm)	LLANA (cm)	RENDIMIENTO X BOLSA
20 x 20	4 x 4 	10 m ²
25 x 25	4 x 4 	7 m ²
25 x 35	5 x 5 	5 m ²
31.5 x 31.5	5 x 5 	5 m ²
40 x 40	6 x 6 	4 m ²
50 x 50	6 x 6 o 6 x 10 	3.5 m ²

Los valores presentados en la table son referencia de rendimiento, no representan una medida exacta, ya que éste depende de la preparación, consistencia y modo de aplicación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- ★ El producto es base cemento y normalmente tiene 24 horas de secado después de su aplicación en condiciones climáticas normales, y se adhiere en forma compacta a los 28 días cumpliendo su curado final.
- ★ Mantenga fuera de tráfico (liviano, mediano y pesado) siete días después de su aplicación.
- ★ Los tiempos de aplicación y duración de las mezclas en estado húmedo, depende de las condiciones climáticas, ambientales y de trabajo.
- ★ No permite que la mezcla dure más de 20 minutos homogenizado en el recipiente, pasado ese tiempo pierde sus propiedades físico - química.
- ★ No aplique sobre soportes de nula o baja absorción y/o anclaje, sin antes aplicar un puente de adherencia.
- ★ Proteja el producto después de su aplicación, de inundaciones y exceso de fluido (como: agua, aceite, detergente líquidos, ácidos, entre otros), hasta que el área se encuentre emboquillada (procedimiento que se debe realizar pasado 24 horas). Esto puede perjudicar la adherencia del material provocando desprendimientos.

- ★ No adicione mezcla nueva sobre una mezcla reposada **PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO**, por más de 45 minutos esto afecta la adherencia del material.
- ★ Este producto no debe ser usado como mortero de nivelación.
- ★ Limpie el polvo de la cara posterior de la baldosa con una esponja húmeda.
- ★ No aplique el producto en area o sustratos, altamente alcalino y/o ácidos.
- ★ Asegurese que le superficie se encuentre limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, adhesivos o cualquier impureza que afecte el optimo funcionamiento del producto.
- ★ No aplique el producto sobre juntas que presente movimiento (juntas inestables y/o dilatación).
- ★ No aplique el producto sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes.
- ★ El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador.
- ★ No adultere el producto con otros materiales, este producto puede afectar la calidad del mismo.
- ★ Use recipiente, herramientas y agua limpia para que no afecte el producto.

8. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie y el ambiente de aplicación debe estar entre (5°C -30°C).

El área de aplicación debe encontrarse sólida y firme, libre de fisuras activas y partes sueltas; sin polvo, grasa, aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, desmoldantes, selladores de hormigón, agentes de curado y otros materiales nocivos para la adherencia del producto.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación del producto.


HUNE
 SOLUCIONES E INGENIERÍA

 Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
 Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

 Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co


FICHA TÉCNICA

PEGANTE con latex




PORCELANATO

9. APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Limpie la superficie de polvo y grasa.




Mezcle 2 partes en volumen con PEGANTE CON LATEX HUNE con 1 parte de agua. Agite bien hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.




15 Minutos


Deja reposar por 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.



Extienda la mezcla de PEGANTE CON LATEX HUNE en paños pequeños de 1m aproximadamente, peinando con una llana dentada para regularizar el espesor.



Asiente las baldosas, fijandolas con un martillo de goma. Asegurese que todos los surcos formados se compriman completamente y que no quede aire atrapado.



Retire los residuos PEGANTE CON LATEX HUNE con una esponja húmeda y 24 horas después emboquille con boquilla HUNE según el tamaño de la junta.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ★ Este producto no es toxico.
- ★ Evite el contacto directo del producto en la piel y los ojos.
- ★ No manipule en áreas cerradas.
- ★ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ★ Se recomienda emplear todas las protecciones necesarias para su manipulación, como tapa bocas, guantes, mangas protectoras, camisa y gafas.
- ★ Los desechos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados.
- ★ El empaque del producto es un residuo reciclable.
- ★ Evite las partículas de polvo, para ello se recomienda verter el producto en el recipiente a una altura no superior a 50cm.

11. NOTA

La información suministrada en este documento corresponde a datos, experiencias y guías técnicas características de los productos **PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO**, y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. El usuario cuenta con la responsabilidad de determinar la idoneidad del producto para los fines deseados, y asumir todos los riesgos y consecuencias que lo relacionen con su uso, **PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO** no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes. Esta ficha técnica o cualquier recomendación escrita o asesoría prestada, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **PEGANTE CON LATEX HUNE PORCELANATO**.

NOTA. Recomendamos utilizar la **BOQUILLA HUNE CON LATEX**, para un perfecto acabado en la aplicación.



Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co